

触屏式控制器图形导入使用方法:

方法 1:

第一步 用 Coreldraw 画好所需图形, 导出图片格式为 PLT 格式, 然后通过所附软件 PLT2SLG 转换成 SLG 格式。

第二步 用 U 盘拷贝该 SLG 文件, 插到触屏控制器上的 USB 接口, 打开控制器, 点击“文件管理”, 选择“图形”, 选择“导入”, 该 SLG 图形文件就自动保存到设备菜单里备用。

第三步 点击“开始作业”选择“建立标记”, 选“图形”, 选择你需要刻印的图形, 设定好刻印尺寸, 即可打标。

方法 2:

第一步 用 CAD 画好所需图形, 导出图片格式为 DXF(或直接导出图片格式为 PLT, 有些版本 CAD 不能直接导出图片格式为 PLT), 用 Coreldraw 打开该 DXF 文件, 然后输出该文件格式为 PLT, 再通过所附软件 PLT2SLG 转换成 SLG 格式。

第二步第三步与 方法 1 相同

注意事项: 拷进 U 盘的时候, 尽量把文件放在 U 盘的主界面上, 不要有层层文件夹, 读起来就慢就有可能误读或读取不出, 你可以把文件命名为 001 002 呀等